

ד. מקומות המזאים של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אנפן ההתקנה	מ. ק. א ברכט
סבלת היזייני	שטי מדקאות	- דלת נגר ואלת מהירות: משקוף (טיפע, טו, שלדה, משקלות) - תא כפפות (טוףע, דבם רכב, רוחך סרוף)
מספר שלדה	סבוע מזגיה	לחות צמודה: לוח המחוויים משאאל, גבט דרך שימושה קדמית.
דגם/מו. מונע	בראץ	קורות אורך ישרית תחצוץ בין שני הסוגים. גוף מושג חלק תחתון אחורי שמאל (גבט מליטה). הערכה: קיימת הסבעה מקורית של מס' מונע (חלק שמאל). הסבירה מוסיפה בגזע כאשר ההסבירה המקורית לא ניתנת לקריאתה.

ה. הוראות ורישום משננים כודמות:

שם ועוזר	מספר הוראה
07 - 0092	2007

ברכה

 מהנדס סמיון זילבר
 מרכז התקינה